

Technical *Info*

Modification du galet tendeur CT 1035 K1 / CT 1035 K2 – Renault 1,5 dCi Nissan 1,5 dCi, Suzuki 1,5 DDIS

Problème :

Le galet tendeur fourni dans le kit a une conception différente de celle du galet monté sur le véhicule. (Fig. 1)

Cause :

Il existe une version de remplacement (Fig. 2)

Elle est livrée avec la même vis et peut être montée conformément aux indications du constructeur automobile.

Solution :

Le galet tendeur peut être utilisé sans restriction pour tous les véhicules indiqués dans le catalogue, en dépit des différentes versions disponibles.

Fig. 1
Ancienne version



Fig. 2
Version de remplacement



Comparaison plaques d'embase

